CPRM
Serviço Geológico do Brasil

Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa

RISCOS GEOLÓGICOS

UF: SC | Município: CERRO NEGRO | Setor: SC_CERRONE_SR_1_CPRM | Data: 28/02/18

INDICADORES

Recorrência: SIM

Processos ocorridos: Enchente, inundação e erosão fluvial. Ocupação residencial na planície aluvial de uma sanga, próximo a canalização desta na rua.

Instabilidade

Trinca no terreno	NÃO
Muro embarrigado	NÃO
Aterro lançado	NÃO
Lixo lançado	SIM
Trinca na moradia	NÃO
Feições erosivas	SIM
Degraus de abatimento	NÃO
Inclinação de árvores, postes, muros	NÃO

Potencial de Saturação do Solo

Presença de fossas	SIM
Presença de esgoto	NÃO
Surgência de água	NÃO
Vazamentos	NÃO
Drenagem água pluvial	NÃO
Lançamento de águas servidas	NÃO

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE RISCO

Consolidação: 50% construída

Vegetação: Nenhuma

Tipo de Ocupação

Casa alvenaria	NÃO
Casa madeira	SIM
Casa mista	SIM
Edifício	NÃO

Equipamentos Públicos Comunitários

Hospitais	0
Escolas	0
Igrejas	0
Ginásio	0
Postos de saúde	0
Delegacias/Presídios	0

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO IMEDIATO

Consolidação: 50% construída

Executor: Angela da Silva Bellettini - angela.bellettini@cprm.gov.br | Unidade: SUREG-PA

Executor: Fabio de Lima Noronha - fabio.noronha@cprm.gov.br | Unidade: SUREG-PA

IMPRIMIR